

TREE

SCUBA EQUIPMENT

Bedienungsanleitung Tauchlampe



sunbeam²



Technische Daten

- 1x CREE XHP50 LED
- Lichtmodus über Funktionsschalter
100%, 50% und SOS
- Brennbauer 100% / 90min, 50% / 180min.
SOS / 240min.
- Max. Lichtleistung 2500 Lumen
- Akkuanzeige an Funktionsschalter
Grün, Gelb, Rot
- Fokus 5° Spot bis 70° Weitwinkel
stufenlos über Lampenkopf einstellbar
- Wasserdicht bis 100m
- Akku Typ Lithium Li-ion 26650
- USB Ladeteller, Ladekabel
- Gewicht 545g inkl. Akku
- Maße 202,5mm x 54mm
- Ladezeit ca. 5,5Std.

Funktionsschalter

Den Funktionsschalter einmal drücken
= 100% Lichtleistung, zweimal drücken
= 50% Lichtleistung, dreimal drücken
= SOS Funktion
Der Funktionsschalter ist gleichzeitig die
Akkuanzeige, 100-70% / Grün, 70-40% /
Gelb, 40-5% / Rot, dannach blickt die Lampe
vor dem ausgehen.



Funktionsschalter




Fokus einstellen

Durch dehnen des Lampenkopfes verstellen
Sie den Fokus von 5° bis 70° stufenlos.

Pflege / Instandhaltung

Spülen Sie die Lampe nach jedem Tauchgang
mit frischem Süßwasser ab und trocknen Sie
die Lampe mit einem fusselfreien Tuch ab.
Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten,
entfernen Sie min. 2 mal im Jahr die O-Ringe
am Ladeport und überprüfen Sie diese auf Abrieb,
tauschen Sie diese ggf. aus oder pflegen Sie mit
einem Silikon Fett.

Die Lampe bitte nicht eigenständig zerlegen, da
ansonsten die 2 Jahresgarantie erlischt.
Bei Reklamationen bitte den Kaufbeleg beilegen.



Ladevorgang

- Öffnen Sie den Ladendeckel
- Stecken Sie das USB Ladekabel
in den Ladeteller
- Verbinden Sie das USB Ladekabel
mit einer Lademöglichkeit
- Die Ladezeit variiert welche
Lademöglichkeit Sie nutzen,
ob Netzteil oder oder USB Ladeoption

Leuchtet beim laden
rot. Ist der Akku voll
leuchtet die LED grün.

USB Ladeport

Öffnen des
Ladendeckel

Funktionsschalter

Warnhinweis

- Leuchten Sie anderen Menschen
nicht in die Augen, dies kann zu
Schädigungen des Augenlichts führen.
- Verwenden Sie nur vorgesehene
Zubehör vom Hersteller.
- Bei Beschädigung der Lampe nicht
in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Lampe vor Kindern
fern.
- Halten Sie die eingeschaltete Lampe
nicht auf Haut oder Kleidung.
- Lampe nicht eingeschaltet ohne Aufsicht
liegen lassen.
- Lagern Sie den Akku bei nichtbenutzen
an einem kühlen und trockenen Ort.
- Transportieren Sie die Lampe getrennt
von dem Akku, an der Linse des Lampen-
kopf können hohe Temperaturen ent-
stehen.
- Sollte die Lampe unnatürliche Hitze entwickeln,
entfernen Sie den Akku und wenden sich an
den Verkäufer.
- Werfen Sie Akkus nicht in Feuer
(Explosionsgefahr). Entsorgen Sie Akkus
an den dafür vorgesehenen Annahmestellen.

Entsorgungshinweis

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer
(Explosionsgefahr). Entsorgen Sie
Akkus nur an den dafür vorgesehenen
Annahmestellen. Elektronische Geräte
und Akkus gehören nicht in den
Hausmüll, sondern müssen an Sammel-
stellen abgegeben werden.

Importiert von:

TREE
SCUBA EQUIPMENT
Körnerstr. 1a
68775 Ketsch/Germany
TREEscuba.com